

[illegible]

PARTER	
Elementy konstrukcyjne - ściany, stropy	
Wyburzenie części ścian szczytu windy	
Wyburzenie fragmentu stropu celm poseszenia szczytu windy	
Dobudowanie ścian szczytu celm poseszenia szczytu windy	
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne	
Wymiana 2x zestawów oklewnych z drzwiami PCV na aluminiowe z drzwiami automatycznymi, przesuwnymi	
Posadzki	
Wymiana posadzki w przestrzeni poczekalni	
Wyczerpania ścian, sufitów	
Uzupełnienie wykotowań ścian, sufitów po przeprowadzonych przebudowach	
Wypoisanie	
Wymiana windy z niezbędnym wyposażeniem	
Montaż kurtyn powietrznych przy drzwiach wejściowych	
Wymiana lad poczekalni przychodni	
PIĘTRO	
Elementy konstrukcyjne - ściany, stropy	
Wyburzenie części ścian szczytu windy	
Wyburzenie fragmentu stropu celm poseszenia szczytu windy	
Dobudowanie ścian szczytu celm poseszenia szczytu windy	
Dostawianie nadbudoj do potrzeb marmalazowych wind	
Przeurupenie 2x otworów drzwiowych w balcachi dla nieposprawnym przy pomniejszeniu Rehabilitacji	
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne	
Wymiana 2x drzwi w balcachi dla nieposprawnym przy pomniejszeniu Rehabilitacji	
Posadzki	
Lokalne naprawy po projektowanej przebudowie szczytu windy	
Wymiana posadzki w całej przestrzeni toalet dla nieposprawnym przy pomniejszeniu Rehabilitacji	
Wyczerpania ścian, sufitów	
Uzupełnienie wykotowań ścian, sufitów po projektowanej przebudowie szczytu windy	
Nowe wykotowania ścian w całej przestrzeni toalet dla nieposprawnym przy pomniejszeniu Rehabilitacji	
Wypoisanie	
Wymiana windy z niezbędnym wyposażeniem	
Montaż 2x nowych zestawów przyszykowych wraz z amiatkami i uszczelnieniami do nieposprawnym przy pomniejszeniu Rehabilitacji	
Nowe misie usłupowe i umywalki w balcachi dla nieposprawnym przy pomniejszeniu Rehabilitacji	
Montaż marmalazowych poręczy w balcachi dla nieposprawnym przy pomniejszeniu Rehabilitacji	
Nowe szafki szatniowe w przedziałkach toalet dla nieposprawnym przy pomniejszeniu Rehabilitacji	
Nowe wypoisanie dla przymiarzeni w przedziałkach toalet dla nieposprawnym przy pomniejszeniu Rehabilitacji	
PIWNICA	
Elementy konstrukcyjne - ściany, stropy	
Wyburzenie części ścian szczytu windy	
Wyburzenie fragmentu stropu celm poseszenia szczytu windy	
Dobudowanie ścian szczytu celm poseszenia szczytu windy	
Dostawianie podszysy do potrzeb marmalazowych wind	
Wypoisanie	
Wymiana windy z niezbędnym wyposażeniem	

A detailed architectural floor plan of the first floor of a large library building. The plan shows a complex arrangement of rooms, corridors, and service areas. Key features include a large central open space, numerous smaller study or reading rooms, administrative offices, and specialized facilities like a computer center and a music room. The drawing uses fine lines to represent walls, doors, and furniture, with various labels indicating room numbers and functions. A north arrow is located in the upper right corner of the plan.